



**INFORME DE LA INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DEL  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
RESPECTO AL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Fecha: 22 septiembre de 2017.

Escuela, Centro o Unidad: CET 1 "Walter Cross Buchanan"  
Ubicación: Av. 661, S/N, San Juan de Aragón V Sección  
Director: Ing. ARQ. María Isabel Rojas Ruíz

Resultado de la revisión.

- I. De acuerdo a la revisión se identifica que las vialidades peatonales y vehiculares inmediatas a la Unidad: Sin problemas de accesibilidad.
- II. Las edificaciones colindantes a la Unidad se observan: Sin problema
- III. La inspección visual de las condiciones de las instalaciones exteriores de la Unidad se muestran: Sin problema de accesibilidad.
- IV. Los inmuebles revisados:

Tipo de inmueble	Situación física (*)
Edificio de Aulas	En condiciones de uso
Edificio de Laboratorios y Talleres	En condiciones de uso
Edificio de Gobierno	En condiciones de uso
Edificio de Almacén y mantenimiento	En condiciones de uso
Edificio de Biblioteca	En condiciones de uso
Áreas deportivas	En condiciones de uso
Estacionamiento	En condiciones de uso
Área de Investigación y Aulas C24	Sin condiciones de uso

\* En condiciones de uso o sin condiciones de uso

V. Recomendaciones generales:

- a. En Edificio Club de Robótica Prohibir el paso al interior acordonar el perímetro de este edificio por lo menos con 5 metros en su entorno. Se recomienda no ocupar esa zona en tanto no se realice la reparación correspondiente recomendada por un estructurista.
- b. Realizar las reparaciones menores acordonando las áreas respectivas.



ESCUELA SUPERIOR DE  
INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
ZACATENCO  
DIRECCION



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA  
Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO



SECRETARIA EJECUTIVA

Ing. Luis Ignacio Espino Márquez  
Director de la ESIA Zacatenco

Ing. Arq. Ricardo Rivera Rodríguez  
Director de la ESIA Tecamachalco

Ing. Arq. Suylán Wong Pérez  
Secretaria Ejecutiva POI-IPN